

Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5168/0001:590

Bylos Nr.: 18/9295

Registro Nr.: 44/1237191 (Žemės sklypas)

Registro Nr.: 70/61657 (Statiniai)

Adresas: Marijampolės sav. Puskelnių k.

Lapų skaičius: 11

SUDERINTA

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)


Bylos Nr. 18/9295
Tomo Nr. 1
Registro 44/1237191
Registro 70/61657

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys 1A FORMA		2014-11-06	2	1-2	
2	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	3	
3	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	4	
4	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	5	
5	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	6	
6	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	7	
7	Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys 1B FORMA		2014-11-06	1	8	
8	Kitų statinių kadastro duomenys 1C FORMA		2014-11-06	2	9-10	

Vidaus apyrašo lapų 10

Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7012

Pastaba -

Viso pastato			
Bendras plotas: kv. m	0	Baigtumo procentas: %	0
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Plotas bruto: kv. m	0	Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsysis (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06	X	X
Žymėjimas	IA1/m		
Paskirtis	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)	X	X
Pavadinimas	Gyvenamasis namas	X	X
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Bendras plotas: kv. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo dangą:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Vidaus apdaila:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		

06-Lap-2014 15:08:49




* 1 0 4 9 4 1 8 5 0 8 *

Lapas 1 iš 2

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsysis (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Karštas vanduo:	Nėra		
Elektra:	Nėra		
Viryklė:	Nėra		
Vonios kambarys:	Nėra		
Vėdinimas ir kondicionavimas:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičiūtė



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7026


Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	211/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė



06-Lap-2014 15:17:29



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7030

Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	311/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė



06-Lap-2014 15:20:55



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7041

Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	4I1/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė



06-Lap-2014 15:23:02



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7052


Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	511/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė



06-Lap-2014 15:25:38



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7063


Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	6I1/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė




06-Lap-2014 15:29:45



Pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7074

Pastaba -

Viso pastato			
Tūris: kub. m	0	Koordinatė X:	
Užstatytas plotas: kv. m	0	Koordinatė Y:	
Baigtumo procentas: %	0	Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas
Daikto būklė:	Sunaikintas		

Kadastro duomenys	Pagalbinis pastatas		
Duomenys užfiksuoti	2014-11-06		
Žymėjimas	711/m		
Pavadinimas	Ūkinis pastatas		
Statybos pradžios metai:	1932		
Statybos pabaigos metai:	1932		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Modernizavimo pradžios metai:			
Modernizavimo pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	0		
Aukštų skaičius:	0		
Tūris: kub. m	0		
Pamatai:	Nėra		
Sienos:	Nėra		
Perdanga:	Nėra		
Stogo konstrukcija:	Nėra		
Stogo danga:	Nėra		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Nėra		
Grindys:	Nėra		
Langai:	Nėra		
Durys:	Nėra		
Šildymas:	Nėra		
Vandentiekis:	Nėra		
Nuotekų šalinimas:	Nėra		
Dujos:	Nėra		
Elektra:	Nėra		

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė



06-Lap-2014 15:33:17



Lapas 1 iš 1

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Marijampolės sav. Puskelnių k.

Unikalus Nr. 1893-2003-7085

Pavadinimas Kiemo statiniai

Pažymėjimas plane

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Aprašymas (šulinys, rūkykla, lauko tualetas)-sunaikinta

Kad. duomenų nustatymo

2014-11-06

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	1932	Modernizavimo pradžios metai:	
Statybos pabaigos metai:	1980	Modernizavimo pabaigos metai:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Papr. remonto pradžios metai:	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Papr. remonto pabaigos metai:	
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	
Kap. remonto pabaigos metai:		Daikto būklė:	Sunaikintas

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
k	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1932	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	1932	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	0
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	0
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Nėra
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
R	Plytų		
Statybos pradžios metai:	1980	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	1980	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	0
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Nėra
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			



Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pazymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
V	Lauko tualetas		
Statybos pradžios metai:	1980	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	1980	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	0
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Nėra
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Parengė Matavimų spec. Ona Kupčiūnienė

Tikrino Skyriaus vedėja Aušra Tumulavičienė

